



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000210483                             | CCE 7100                 | BAM                      | C 26-1   | CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße<br>6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-26    | no   | 63  |
| 102000198227                             | CCE 7400                 | BAM                      | C 25   | CCE GmbH<br>Von-Behring-Straße<br>6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-26    | no   | 63  |
| 101000210391                             | Safescan 2995-SX<br>G3   | BPM                      | 2995SXG3-G10                                   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | yes  | 63  |
| 102000210405                             | Safescan 2985-SX<br>G3   | BAM                      | 2985SXG3-E09                                   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-25    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000194941<br>103000194952<br>103000194963<br>103000194974<br>103000194985<br>103000194996<br>103000195009<br>103000195010<br>103000195021<br>103000195032<br>103000195043<br>103000195054   | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S                               | TARM                     | BV5000<br>BVCM117-EUR12000<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-24    | yes  | 63  |
| 102000195064<br>102000195075<br>102000195086<br>102000195097<br>102000195100<br>102000195111<br>102000195122<br>102000195133<br>102000195144<br>102000195155<br>102000195166<br>102000195177<br>102000195188<br>102000195199<br>102000195202<br>102000195213 | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB<br>SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML | BAM                      | BV5000<br>BVCM117-EUR12000<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-24    | no   | 63  |
| 101000195223<br>101000195234<br>101000195245<br>101000195256<br>101000195267<br>101000195278<br>101000195289<br>101000195290<br>101000195303<br>101000195314<br>101000195325   | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C  | BPM                      | BV5000<br>BVCM117-EUR12000<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-24    | yes  | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000195336<br>101000195347<br>101000195358<br>101000195369<br>101000195370<br>101000195381<br>101000195392<br>101000195405<br>101000195416 | 8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S |                          |  |  |  |               |  |   |
| 102000194347   | TN20  | BAM                      | EUR SW: EUR.03.05                              | SOUTH Automation International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany<br>mjb@southautomation.net<br>www.southautomation.net | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-21    | no   | 63  |
| 103000210279<br>103000210280   | Da Vinci<br>Da VinciT   | TARM                     | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                         | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesamio.it">https://www.sesamio.it</a>            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-21    | yes  | 63  |
| 103000210257<br>103000210268   | Da Vinci<br>Da VinciT   | TARM                     | RS32<br>ZG08.EUG012.02                         | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesamio.it">https://www.sesamio.it</a>            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-19    | yes  | 63  |
| 102000193153   | GRACETEK GBS3500  | BAM                      | LCM?23815001 APP:                              | Beijing Grace  | ES1 All  | 2025-03-18    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului              | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                                       |                          | 24-30-65-0 ZPK:<br>24-25-65-1                  | Ratecolor<br>Technology Co.,Ltd<br>No.80801, Floor 8,<br>Education Building,<br>No.11 Xueyuan<br>North Street,<br>Gongchen Street,<br>102401<br>Beijing<br>China<br>sales@grace-<br>chn.com<br>www.grace-chn.com | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 102000210143                             | ProNote 1.5                           | BAM                      | HW Rel. 2.0-3.0<br>EUR V3.060                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13    | no   | 63  |
| 102000210154                             | ProNote 1.5                           | BAM                      | HW Rel. 3.1<br>EUR V3.060                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13    | no   | 63  |
| 102000210165<br>102000210176             | ProNote 1.5<br>Procoin ProNote<br>1.5 | BAM                      | HW Rel. 1.0<br>EUR V3.051                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-13    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | www.gi-de.com   |   |               |  |   |
| 101000193118                             | BPS M3                                  | BPM                      | BPS M3<br>EUR_2.06                             | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | yes  | 63  |
| 101000193129                             | BPS M3                                  | BPM                      | BPS M3<br>EUR_2.07                             | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | yes  | 63  |
| 102000194165                             | BPS B1                                  | BAM                      | EUR_002.121                                    | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | no   | 63  |
| 101000194186<br>101000194197             | ProNote 1.5F<br>Procoin ProNote<br>1.5F | BPM                      | EUR V3.051                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | yes  | 63  |
| 102000194223                             | ProNote 1.5                             | BAM                      | HW Rel. 3.1                                    | Giesecke+Devrient   | ES1 All   | 2025-03-12    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | EUR V3.051                                     | Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                      | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000210119<br>101000210120             | BPS M7 EVO<br>BPS M5 EVO | BPM                      | EUR_2.55                                       | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | yes  | 63  |
| 102000210132                             | ProNote 1.5              | BAM                      | HW Rel. 2.0-3.0<br>EUR V3.051                  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | no   | 63  |
| 101000210437                             | BPS C6                   | BPM                      | EUR2 000004                                    | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-12    | yes  | 63  |
| 101000194131<br>101000194142             | BPS M7 RBSS<br>BPS M5    | BPM                      | EUR_V2.55                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2025-03-11    | yes  | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                                 |                          |  | Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000194153                             | BPS M7                          | BPM                      | EUR_V2.55                                      | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-11    | yes  | 63  |
| 102000209743<br>102000209754             | DSC-100<br>MultiCash<br>DSC-100 | BAM                      | 04.00  | Colink International<br>Co.,LTD.<br>4F, NO.70,<br>Roosevelt Road<br>Section 2<br>10084<br>Taipei<br>Taiwan<br>colink@ms64.hinet.<br>net   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06    | no   | 63  |
| 102000209765<br>102000209776             | MIB-10D<br>MultiCash MIB-10D    | BAM                      | Main: 4.0 Image: 4.0                           | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                              |                          |  | www.hyundaimib.com  |  |               |  |   |
| 102000209787<br>102000209798             | MIB-9<br>MultiCash MIB-9     | BAM                      | 01.06  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-06    | no   | 63  |
| 101000209684<br>101000209695             | SB-5000<br>MultiCash SB-5000 | BPM                      | Main: 02.05 IMG:<br>03.03                      | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-05    | yes  | 63  |
| 102000209721<br>102000209732             | SB-9<br>Multi Cash SB-9      | BAM                      | 01.20  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beongil<br>15850  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-03-05    | no   | 63  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului      | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                               |                          |  | Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                   | ES2 200  |               |  |   |
| 102000209561<br>102000209572             | EP-100<br>Multi Cash EP-100   | BAM                      | 250303   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu 14060<br>Anyang-City, Gyeonggi-Do, KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | no   | 63  |
| 102000209583<br>102000209594             | EP-200<br>MultiCash EP-200    | BAM                      | 250303   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu 14060<br>Anyang-City, Gyeonggi-Do, KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | no   | 63  |
| 102000209629<br>102000209630             | MIB-11V<br>Multi Cash MIB-11V | BAM                      | 01.08  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil 15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic) | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                                  |                          |  | sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com  |  |               |  |   |
| 101000209640<br>101000209651             | MIB-11F<br>MultiCash MIB-11F     | BPM                      | 01.08  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | yes  | 63  |
| 101000209662<br>101000209673             | SB-3000<br>Multi Cash<br>SB-3000 | BPM                      | Main: 02.05, IMG: 03.03                        | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-03-04    | yes  | 63  |
| 102000193131                             | V&T-8800                         | BAM                      | V3.2   | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-02-27    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Taiwan<br>www.vtc.com.tw  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000209538                             | AL-950                   | BAM                      | 03C01220 2C1G                                  | ZHEJIANG<br>CHUANWEI<br>ELECTRONIC<br>TECHNOLOGY Co.<br>Ltd.<br>Building 3, Section<br>C, Shoes Industry<br>District, Aojiang<br>Town, Pi<br>325401<br>Wenzhou City<br>(Zhejiang Province)<br>China<br>info@chuanwei-<br>tech.com<br>http://www.chuanwei-<br>tech.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | no   | 63  |
| 102000209607                             | Jubula MV-600            | BAM                      | 03C01220 2C1G                                  | Einzelunternehmen<br>Vadym Mihalatiuk<br>Bittweg 107<br>40225<br>Düsseldorf<br>Germany<br>Vadim.migalatiuk@g<br>mail.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-25    | no   | 63  |
| 102000100856                             | Obolus Electrum          | BAM                      | DSP 2.2.0.X                                    | Grupo Sallén Tech.<br>S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectrónica.es   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000137176                             | Obolus Electrum          | BAM                      | DSP 2.2.1.X                                    | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectroni<br>cs.es                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20    | no   | 63  |
| 102000137187<br>102000137198             | D6<br>D5                 | BAM                      | 1.0.1.X  | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectroni<br>cs.es                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20    | no   | 63  |
| 102000157887                             | DF4                      | BAM                      | 1.0.1.X  | Grupo Sallén Tech. S.L.<br>C/Lérida 68<br>22500<br>Binéfar Huesca<br>Spain<br>www.sallenelectroni<br>cs.es                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-20    | no   | 63  |
| 103000209506<br>103000209517             | Da Vinci<br>Da VinViT    | TARM                     | RS32<br>ZF08.EUF013.02                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-14    | yes  | 63  |
| 102000208913                             | ProNote 500              | BAM                      | EUR V1.009                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency  | ES1 All<br>Denominations  | 2025-02-12    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000208923   | ProNote 500F                                 | BPM                      | EUR V1.009                                     | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12    | yes  | 63  |
| 102000209220<br>102000209300<br>102000209311                 | UN-APN300A<br>Bankosa BK170V<br>APN300A      | BAM                      | ECB300A25001                                   | ZHEJIANG WANLIAN<br>ELECTRIC CO., LTD<br>Songqiao Industrial<br>Park<br>Wanquan<br>Pingyang<br>Wenzhou, Zhejiang<br>China<br>support@zjunion.cn<br>http://www.unioncounter.com/company.html | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12    | no   | 63  |
| 102000209264<br>102000209275<br>102000209286<br>102000209297 | UN200A<br>Bankosa BK165<br>UN220A<br>APN220A | BAM                      | 200A24001                                      | ZHEJIANG WANLIAN<br>ELECTRIC CO., LTD<br>Songqiao Industrial<br>Park<br>Wanquan<br>Pingyang<br>Wenzhou, Zhejiang<br>China<br>support@zjunion.cn<br>http://www.unioncounter.com/company.h    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-12    | no   | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | tml   |   |               |  |   |
| 101000208887                             | BPS C1s                  | BPM                      | EUR_F02.121  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11    | yes  | 63  |
| 101000208898                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.121 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11    | yes  | 63  |
| 101000208901                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.121 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11    | yes  | 63  |
| 102000208935<br>102000208946             | NC-6500<br>BEAM          | BAM                      | EUR 002.119  | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-11    | no   | 63  |
| 103000208958                             | BATM-N9200               | TARM                     | Cash Recycling   | Shandong New  | ES1 All   | 2025-02-11    | yes  | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000208969<br>103000208970<br>103000208981<br>103000208992<br>103000209005<br>103000209016<br>103000209027   | BATM-9110<br>BTCR-100<br>BTCR-110<br>BTCR-120<br>BTCR-130<br>BTCR-140<br>BTCR-150  |                          | Module<br>V1.003                               | Beiyang Information<br>Technology Co., LTD<br>(SNBC)<br>126 Kunlun Road<br>Huancui district<br>Weihai City<br>China<br>johnwang@snbc.cn<br>www.snbc.com.cn | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000192471<br>103000192482<br>103000192493<br>103000192507<br>103000192518<br>103000192541<br>103000192552<br>103000192563<br>103000192574<br>103000192585<br>103000209323<br>103000209334<br>103000209345<br>103000209356<br>103000209367 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T | TARM                     | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10    | yes  | 63  |
| 103000208457<br>103000208468<br>103000208479<br>103000208480<br>103000208491<br>103000208505<br>103000209083<br>103000209094<br>103000209107   | ARCA R5000<br>Arca R5000 S<br>Arca R5000 T<br>Catalyst S<br>Catalyst T<br>CM18NS<br>Arca CM50<br>Arca CM50 S<br>Arca CM50 T  | TARM                     | RL40<br>R003.EU0004.01                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10    | yes  | 63  |
| 103000208516<br>103000208527<br>103000208538<br>103000208549<br>103000208550<br>103000208583   | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S  | TARM                     | RS32<br>ZF08.EUF014.02                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-02-10    | yes  | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                 | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 103000208594<br>103000208607<br>103000208618<br>103000208629<br>103000209038<br>103000209049<br>103000209050<br>103000209061<br>103000209072   | Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T  |                          |  | <a href="https://www.sesami.io/it">https://www.sesami.io/it</a>  | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 103000208630<br>103000208641<br>103000208652<br>103000208663<br>103000208674<br>103000208709<br>103000208710<br>103000208721<br>103000208732<br>103000208743<br>103000209118<br>103000209129<br>103000209130<br>103000209141<br>103000209152 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T<br>Arca CM18<br>Arca CM18T<br>Arca CM18b<br>Arca CM18Evo S<br>Arca CM18Evo T | TARM                     | RS32<br>ZG08.EUG013.02   | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.io/it">https://www.sesami.io/it</a>                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-10    | yes  | 63  |
| 103000198024   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Fitness Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v30          | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br><a href="http://www.gloryglobalsolutions.com">www.gloryglobalsolutions.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-07    | yes  | 63  |
| 103000198035   | Vertera 6G   | TARM                     | SDA II Advanced Fitness Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v30 | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2025-02-07    | yes  | 63  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|---|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |   | Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000179360   | BCS-165  | BAM                      | 000001  | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05    | no   | 63  |
| 102000208092<br>102000208105<br>102000208116<br>102000208127<br>102000208138<br>102000208149<br>102000208150<br>102000208161<br>102000208172<br>102000208183<br>102000208194<br>102000208207 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+<br>SK-170V<br>DTK-3100 PLUS<br>Magner 152 | BAM                      | Mainboard:010001<br>Imageboard:<br>020001   | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com                          | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-05    | no   | 63  |
| 101000194723   | DLR7000/17/14  | BPM                      | ECM Console<br>5.2.844 7000<br>Console 5.2.844 IDS<br>1 7.00031000 IDS 2<br>7.00031000 IDSS<br>7.00031000 | CPS Service and Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.world<br>https://www.serviceandsupport.co.uk/ | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-04    | yes  | 63  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)  | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------|--|---|
| 101000194734                             | DLR7000/17/14                   | BPM                      | ECM Console<br>05.02.849 7000<br>Console 05.02.849<br>IDS1 7.00031000<br>IDS2 7.00031000<br>IDSS 7.00031000 | CPS Service and Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.world<br><a href="https://www.serviceandsupport.co.uk/">https://www.serviceandsupport.co.uk/</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-02-04    | yes  | 63  |
| 102000207148                             | DORS 820                        | BAM                      | Controller: 1.3.4855<br>Validator: 0.4.195<br>Currency base: 0.3.160  | Dors Industries (China) Ltd<br>N° 17, Shilong Information Industrial Park,<br>Shilong Town<br>Dongguan City,<br>Guangdong Province<br>China<br>info@dors.com<br>www.dors.com  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-22    | no   | 63  |
| 103000196453<br>103000206741             | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VincIT | TARM                     | RS22<br>HJ8C EUN032.19  | Sesami Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-20    | yes  | 62  |
| 102000206751                             | Lince-600                       | BAM                      | IMAGE: 67B  | Kobo Science & Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2025-01-20    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | China<br>www.kobotechweb.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 102000206762                             | Lince-700                | BAM                      | IMAGE: 20122                                   | Kobo Science & Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-20    | no   | 62  |
| 102000192163<br>102000192174             | MIB-9<br>MultiCash MIB-9 | BAM                      | 01.05  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | no   | 62  |
| 102000192185<br>102000192196             | SB-9<br>Multi Cash SB-9  | BAM                      | 01.19  | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                                  |                          |  | sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com  |  |               |  |   |
| 102000192209<br>102000192210             | MIB-11V<br>Multi Cash<br>MIB-11V | BAM                      | 01.07  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | no   | 62  |
| 101000192220<br>101000192231             | MIB-11F<br>MultiCash MIB-11F     | BPM                      | 01.07  | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | yes  | 62  |
| 102000192243<br>102000192254             | EP-100<br>Multi Cash EP-100      | BAM                      | 240215   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-Daero, Dongan-Gu<br>14060<br>Anyang-City,  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2025-01-16    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                                  |                          |  | Gyeonggi-Do,<br>KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000192264<br>101000192275             | SB-3000<br>Multi Cash<br>SB-3000 | BPM                      | Main: 02.04, IMG:<br>03.02                     | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | yes  | 62  |
| 101000192388<br>101000192399             | SB-5000<br>MultiCash SB-5000     | BPM                      | Main: 02.04 IMG:<br>03.02                      | Hyundai MIB<br>International Co.<br>Ltd.<br>3301, A Bld, 17,<br>Gosan-ro 148beon-<br>gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-<br>do, 15850, Gunpo<br>City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyunda<br>imib.com<br>www.hyundaimib.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | yes  | 62  |
| 102000196076<br>102000196087             | EP-200<br>MultiCash EP-200       | BAM                      | 240507   | TBM Co., LTD.<br>395-37 Heungan-<br>Daero, Dongan-Gu<br>14060   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2025-01-16    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Anyang-City,<br>Gyeonggi-Do,<br>KOREA<br>swyou.tbm@gmail.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000206636<br>101000206647<br>101000206658<br>101000206669<br>101000206670<br>101000206681<br>101000206692<br>101000206705<br>101000206716<br>101000206727 | UW-600 EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500   | BPM                      | HVD-1XX<br>7181                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | yes  | 62  |
| 101000208251<br>101000208262<br>101000208273<br>101000208284<br>101000208295<br>101000208308<br>101000208319<br>101000208320<br>101000208331<br>101000208342 | UW-600EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500  | BPM                      | HVD-1XX<br>0319                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-16    | yes  | 62  |
| 102000205647<br>102000205658<br>102000205669<br>102000205670<br>102000205681<br>102000205692<br>102000205705<br>102000205716<br>102000205727<br>102000205738 | U-BUNDLE<br>U-BUNDLE_P<br>U-BUNDLE_2400<br>U-BUNDLE_2500<br>U-BUNDLE_4000<br>U-BUNDLE_12000<br>U-BUNDLE_20000<br>U-BUNDLE<br>REAR_4000<br>U-BUNDLE<br>REAR_12000<br>U-BUNDLE<br>REAR_20000 | BAM                      | VAL988<br>0.15                                 | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000205750<br>102000205783<br>102000205794 | U-BUNDLE E<br>U-BUNDLE E_2500<br>U-BUNDLE E_4000 | BAM                      | U_DP1000<br>4.01                               | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | no   | 62  |
| 102000205943<br>102000205954                 | iCash100<br>iCash25                              | BAM                      | Template 0.3-<br>Recognition 1.1.0.0           | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | no   | 62  |
| 102000205965                                 | U_DP1000   | BAM                      | U_DP1000<br>4.01                               | YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-14    | no   | 62  |
| 104000193279<br>104000193280<br>104000193291 | GLR-200<br>SDRB-2XX<br>HVD-500                   | TAM                      | HVD-500<br>0102                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2025-01-07    | no   | 62  |
| 103000193303<br>103000210462                 | GLR-200<br>GLR-100                               | TARM                     | HVD-500<br>0102                                | Glory Global<br>Solutions   | ES1 All<br>Denominations  | 2025-01-07    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 103000210495   | SDRB-2XX  |                          |  | Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 102000205237   | CountEzy T8   | BAM                      | 1.0.1.2.3.1                                    | CS SALES AND SERVICES<br>22 Watt Avenue<br>Newington<br>NSW 2127<br>Sydney<br>Australia<br>sam@csss.com.au<br>www.csss.com.au                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-17    | no   | 62  |
| 103000204750<br>103000204761<br>103000204772<br>103000204783<br>103000204794<br>103000204807<br>103000204818<br>103000204829<br>103000204830<br>103000204841 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>062            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-12    | yes  | 62  |
| 103000208355   | RBW-200   | TARM                     | HVE-5XX<br>0205                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-12    | yes  | 62  |
| 103000203817<br>103000203828   | CINEO C6040<br>CINEO C6020  | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1                   | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH  | ES1 All Denominations  | 2024-12-11    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000203839<br>103000203840<br>103000203851<br>103000203862<br>103000203873<br>103000203884<br>103000203895<br>103000203908 | CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 |                          | 062  | Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                                    | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 103000204716<br>103000204727   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>062            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11    | yes  | 62  |
| 101000205043<br>101000205054<br>101000205065<br>101000205076<br>101000205087<br>101000205098                                 | Ks4<br>Ks8<br>Ks12<br>Ks16<br>Ks20<br>Ks24  | BPM                      | JDU-70<br>EUR: AA03                            | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11    | yes  | 62  |
| 101000205101   | X10F  | BPM                      | SL-MAIN_Rev.A3a<br>EUR V05                     | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-11    | yes  | 62  |
| 102000205113   | X10V  | BAM                      | SL-MAIN_Rev.A3a                                | Laurel Bank  | ES1 All   | 2024-12-11    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                          | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          | EUR V05  | Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000205577<br>101000205588<br>101000205599<br>101000205602 | K4 Rev.3<br>K3HR<br>K8 Rev.3<br>K12 Rev.3         | BPM                      | JDU-65<br>EUR:AA13                             | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-10    | yes  | 62  |
| 102000183607   | X8  | BAM                      | Denomination Sorter<br>EUR CB03                | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-09    | no   | 62  |
| 103000204932<br>103000204943<br>103000204954<br>103000204965 | Scancoin RCS 500<br>RCS 900<br>HCM N11<br>HCM N12 | TARM                     | BV5 Zero<br>BVZ22EUT 000024                    | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-09    | yes  | 62  |
| 101000193562   | USF-50  | BPM                      | HVD-2XX<br>0319                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5   | 2024-12-06    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com   | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                      |               |  |   |
| 101000193573   | USF-51   | BPM                      | HVD-2XX<br>0319                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06    | yes  | 62  |
| 101000193584<br>101000193595<br>101000193608<br>101000193619<br>101000193620<br>101000193631<br>101000193642 | USF-300<br>USF-100EU2<br>UW-500EU2<br>UW-600EU2<br>UW-700EU2<br>UW-800EU2<br>USF-120 | BPM                      | HVD-2XX<br>0319                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06    | yes  | 62  |
| 101000205463   | USF-50   | BPM                      | HVD-2XX<br>0409                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-06    | yes  | 62  |
| 103000196000   | CM 18(T) plus  | TARM                     | RS32<br>ZG08.EUG012.02                         | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-12-04    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                                 |                          |  | Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000196011                             | CM 18(T) plus                   | TARM                     | RS22<br>HJ8C.EUN032.19                         | Ratiodata SE<br>Denecken Heide 4<br>30900<br>Weidemark<br>Germany<br>Uwe.Merker@ratiodata.de<br>www.ratiodata.de   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04    | yes  | 62  |
| 103000196501<br>103000205900             | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VinciT | TARM                     | RS32<br>ZG08 EUG012.02                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a>   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04    | yes  | 62  |
| 101000205032                             | Ntegra Plus Fitness             | BPM                      | NTEGRA PLUS<br>FITNESS BV<br>EUR_F : 2.6       | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-04    | yes  | 62  |
| 101000189599                             | UW-600EUL                       | BPM                      | HVD-1XX  | Glory Global   | ES1 All   | 2024-12-03    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)   | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 101000205496<br>101000205500<br>101000205511<br>101000205522<br>101000205533<br>101000205544<br>101000205555<br>101000205566                                 | UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500  |                          | 0318   | Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000191957<br>101000208364<br>101000208375<br>101000208386<br>101000208397<br>101000208400<br>101000208411<br>101000208422<br>101000208433<br>101000208444 | UW-600EUL<br>UW-500EU<br>UW-500EUD<br>UW-500EUB<br>UW-500 EUL<br>UW-600EU<br>UW-600EUD<br>UW-600EUB<br>UWH-1000<br>UWH-1500                       | BPM                      | HVD-1XX<br>7172                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | yes  | 62  |
| 103000203919<br>103000203920<br>103000203931<br>103000203942<br>103000203953<br>103000203964<br>103000203975<br>103000203986<br>103000203997<br>103000204000 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>062              | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | yes  | 62  |
| 101000204689   | BellCount S515F   | BPM                      | Friction counter<br>SW: V3.052_S3.011_<br>F2.503 | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | yes  | 62  |
|  |   |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000205022   | Ntegra Plus                                | BAM                      | NTEGRA PLUS STD<br>BV<br>EUR : 2.6             | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | no   | 62  |
| 102000205306<br>102000205317<br>102000205328<br>102000205339 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3721                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | no   | 62  |
| 102000205384<br>102000205395<br>102000205408<br>102000205419 | GFS-120B<br>GFS-110<br>GFS-120<br>GFS-120S | BAM                      | GFS-BV+MG<br>3701                              | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-03    | no   | 62  |
| 102000204522   | BellCount S515                             | BAM                      | SW: V3.060_S3.011                              | BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-12-02    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                                   | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  |  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000204534<br>103000204545<br>103000204556<br>103000204567<br>103000204578<br>103000204589<br>103000204590<br>103000204603<br>103000204614<br>103000204625 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>062  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-02    | yes  | 62  |
| 103000204658<br>103000204669   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>062  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-12-02    | yes  | 62  |
| 103000195920<br>103000204885   | CI-50_RBW-15X<br>RBW-200  | TARM                     | HVE-2XX<br>5302  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com                            | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-29    | yes  | 62  |
| 102000203805   | DORS 800  | BAM                      | Controller: v<br>1.3.4495<br>validator: v 0.1.221<br>currency base: v<br>0.18.78 | Dors Industries<br>(China) Ltd<br>N° 17, Shilong<br>Information<br>Industrial Park,  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-28    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului                                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Shilong Town<br>Dongguan City,<br>Guangdong Province<br>China<br>info@dors.com<br>www.dors.com                            | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000193428<br>104000193439<br>104000193440<br>104000193451<br>104000193462 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 | TAM                      | HVE-2XX<br>1401                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26    | no   | 62  |
| 103000193472<br>103000193483<br>103000193494<br>103000193508<br>103000193519 | CI-50_RBW-15X<br>CI-100B_SDRB-100<br>CI-10B_RBW-100<br>CI-5B_RBW-50<br>RBW-200 | TARM                     | HVE-2XX<br>1401                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26    | yes  | 62  |
| 104000193543<br>104000194496<br>104000194500                                 | RZ-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE-100             | TAM                      | HVE-100<br>CD                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26    | no   | 62  |
| 103000193553<br>103000194510<br>103000194521                                 | RZ-100<br>CI-10B_RBW-100<br>HVE-100<br>CI-100B_SDRB-100<br>HVE-100             | TARM                     | HVE-100<br>CD                                  | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-26    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)              | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|---|--|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |   | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000203770                                 | EB-21                                     | BAM                      | Banknote Discriminator with CIS<br>SW version :<br>10.01.03 | e-Banking Tech Co, Ltd<br>A-1104 Digital Empire 906-1,<br>Gwanyangdong 431-060<br>Dongangu, Anyang-si<br>Korea<br>www.ebankingtech.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-26    | no   | 62  |
| 104000193246<br>104000193257<br>104000193268 | CI-10B_RBW-100<br>RBW-200<br>CI-5B_RBW-50 | TAM                      | HVE-10<br>1901  | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-25    | no   | 62  |
| 104000193521<br>104000193532                 | RBW-200<br>RK-10                          | TAM                      | HVE-5X<br>0503  | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-25    | no   | 62  |
| 101000176890                                 | Ntegra TS Pro<br>Fitness                  | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F: 2.4                      | Glory Global Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-20    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000176903                             | Ntegra Pro Fitness       | BPM                      | NTEGRA PRO<br>FITNESS BV<br>EUR_F : 2.4        | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-20    | yes  | 62  |
| 102000205011                             | GFS-100                  | BAM                      | GFS-BV<br>3701                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-20    | no   | 62  |
| 101000192286                             | USF-200                  | BPM                      | HVD-300<br>0033                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-19    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000195940                             | GFS-220F                 | BPM                      | GFS220F BV<br>1.0.13                           | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-19    | yes  | 62  |
| 102000195952                             | Ntegra Compact II        | BAM                      | NTEGRA COMPACT II<br>BV<br>1.0.13              | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-19    | no   | 62  |
| 102000178494                             | Ntegra Compact           | BAM                      | NTEGRA COMPACT<br>BV<br>EUR:2.5                | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-18    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000178553                             | GFS-100                  | BAM                      | GFS-BV<br>3602                                 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-18    | no   | 62  |
| 102000195930                             | GFS-220 STD              | BAM                      | GFS STD BV<br>1.0.13                           | Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business<br>Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolutions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-18    | no   | 62  |
| 103000194645<br>103000194656             | RBG-200<br>RZ-200        | TARM                     | HVD-200<br>0518                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-15    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                                 |                          |  | Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000194689<br>103000194690             | RBG-200<br>RZ-200               | TARM                     | HVD-210<br>0518                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-15    | yes  | 62  |
| 103000196486<br>103000196497             | CM18 Da Vinci<br>CM18 Da VinciT | TARM                     | RS32<br>ZF08 EUF013.02                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-12    | yes  | 62  |
| 103000203599<br>103000204497             | SafeCash R8<br>SafeCash R7      | TARM                     | HOTS BV-ZBV Type<br>5a<br>BVZ22EUT_000024      | Sesami Cash<br>Management<br>Technologies GmbH<br>Metternicher Str.<br>29b<br>54292<br>Trier<br>Germany                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-08    | yes  | 62  |
| 104000203475                             | 1-Cash Deposit Safe<br>DP-5000  | TAM                      | DP-5000<br>1.94                                | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen               | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-11-06    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului      | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                               |                          |  | Chegongmiao Futian China<br>www.szdpower.com  | ES2 200  |               |  |   |
| 102000203495                             | BVM                           | BAM                      | V2.0.0   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06    | no   | 62  |
| 101000203575                             | DoCash 5                      | BPM                      | Software type:<br>C20-5-                       | DO CASH SASU<br>1 AVENUE BERTIE<br>ALBRECHT<br>75008<br>PARIS<br>FRANCE<br>support@docash.fr<br>www.docash.fr   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06    | yes  | 62  |
| 102000203587                             | DoCash DC-45V                 | BAM                      | Software type:<br>C25-1-                       | DO CASH SASU<br>1 AVENUE BERTIE<br>ALBRECHT<br>75008<br>PARIS<br>FRANCE<br>support@docash.fr<br>www.docash.fr   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-06    | no   | 62  |
| 104000203647                             | 1-Cash Deposit Safe DP-5100VB | TAM                      | DP-5100VB<br>1.94                              | Double Power Europe GmbH<br>Hajo-Rüter-Str. 19<br>65239<br>Hochheim<br>Germany<br>pk@doublepowereur   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-11-06    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | ope.com<br>www.doublepowereurope.com   | ES2 200  |               |  |   |
| 101000182525                             | DP-8510                  | BPM                      | C20-5-   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05    | yes  | 62  |
| 102000203428                             | DP-8122                  | BAM                      | Software type?C26-1-                           | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05    | no   | 62  |
| 101000203449                             | DP-8130                  | BPM                      | C26-1-   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-05    | yes  | 62  |
| 101000203461                             | DP-8300                  | BPM                      | C20-4-   | Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-11-05    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                         | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000166207   | BC282 SD   | BAM                      | C25-1-   | Cashtester/Amwit<br>Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04    | no   | 62  |
| 102000203406   | DP-8060  | BAM                      | C26-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04    | no   | 62  |
| 102000203656   | DP-8150  | BAM                      | C25-1-   | Shenzhen Double<br>Power Electronics<br>Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-11-04    | no   | 62  |
| 103000193779<br>103000193780<br>103000193791<br>103000193804 | CINEO C6060<br>CINEO C6060T<br>CS6060<br>CS6060T | TARM                     | RS32<br>ZG08.EUG012.02                         | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2024-10-29    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000193815<br>103000193826<br>103000193837<br>103000193848   | CINEO C6060<br>CINEO C6060T<br>CS6060<br>CS6060T  | TARM                     | RS32 Plus<br>ZG08.EUG012.02                    | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-29    | yes  | 62  |
| 103000203076<br>103000203087<br>103000203098<br>103000203101<br>103000203112<br>103000203123<br>103000203134<br>103000203145<br>103000203156<br>103000203167 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-29    | yes  | 62  |
| 104000202931<br>104000202942   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-28    | no   | 62  |
| 104000202953   | CINEO C6010   | TAM                      | MOVE_PWCA                                      | Diebold Nixdorf  | ES1 All   | 2024-10-28    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 104000202964   | CS 6010   |                          | MOVE_PWAA_EUR_1061                             | Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com                    | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 103000202974<br>103000202985<br>103000202996<br>103000203009<br>103000203010<br>103000203021<br>103000203032<br>103000203043<br>103000203054<br>103000203065 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1061                | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-28    | yes  | 62  |
| 101000181784<br>101000181795<br>101000181808<br>101000181819   | UW-F4<br>UW-F12<br>UW-F16<br>UW-F8  | BPM                      | HVD-310<br>5003                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25    | yes  | 62  |
| 101000192048<br>101000192059<br>101000192060<br>101000192071<br>101000192082<br>101000192093   | UW-F4<br>UW-F8<br>UW-F12<br>UW-F16<br>GDB-100<br>GDB-200  | BPM                      | HVD-310<br>0033                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com                        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25    | yes  | 62  |
|  |   |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                                 | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 102000202893<br>102000202906             | Cummins Allison Jet Scan IFX1 i406<br>JetScan iFX1 i426  | BAM                      | EUR 7.33                                       | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25    | no   | 62  |
| 102000202917<br>102000202928             | Cummins Allison Jet Scan IFX1 i226<br>Jet Scan iFX1 i206 | BAM                      | EUR 7.33                                       | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a>  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-25    | no   | 62  |
| 102000188452                             | KD100  | BAM                      | Main Ver. 1.2, Reco Ver. 1.2                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br><a href="mailto:info@kisane.com">info@kisane.com</a><br><a href="http://www.kisane.com">www.kisane.com</a>                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | no   | 62  |
| 103000202587<br>103000202598             | CINEO C6010<br>CS 6010                                   | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1061                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br><a href="mailto:info.de@dieboldnixdorf.com">info.de@dieboldnixdorf.com</a><br><a href="http://www.dieboldnixdorf.com">www.dieboldnixdorf.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000202634<br>103000202645<br>103000202656<br>103000202667<br>103000202678<br>103000202689<br>103000202690<br>103000202703<br>103000202714<br>103000202725 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | yes  | 62  |
| 102000202735   | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i238   | BAM                      | EUR 7.33                                       | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | no   | 62  |
| 102000202746   | Cummins Allison Jet<br>Scan IFX3 i236   | BAM                      | EUR 7.33                                       | Crane Payment<br>Innovation Inc<br>3222 Phoenixville<br>Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | no   | 62  |
| 103000202758<br>103000202769<br>103000202770<br>103000202781<br>103000202792<br>103000202805<br>103000202816<br>103000202827                                 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040  | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000202838<br>103000202849   | CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050   |                          |  | www.dieboldnixdorf.com   |   |               |  |   |
| 103000202850<br>103000202861   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-23    | yes  | 62  |
| 102000188577   | KDL-100   | BAM                      | Main Ver. 1.2, Reco<br>Ver. 1.2                | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-22    | no   | 62  |
| 101000201959   | K5  | BPM                      | Main Ver. 3.6 Reco<br>V3.6                     | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-22    | yes  | 62  |
| 103000202462<br>103000202473<br>103000202484<br>103000202495<br>103000202509<br>103000202510<br>103000202521 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>061            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-10-22    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                             | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000202532<br>103000202543<br>103000202554 | CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 |                          |  | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 101000201926                                 | NEWTON 30  | BPM                      | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-21    | yes  | 62  |
| 102000201949                                 | K2   | BAM                      | Main Ver. 2.6 Reco<br>Ver. 2.6                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-21    | no   | 62  |
| 101000201904                                 | K6   | BPM                      | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-18    | yes  | 62  |
| 101000201879                                 | K3-A   | BPM                      | Main Ver. 1.8, Reco<br>Ver. 1.8                | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea                                      | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-10-17    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | info@kisane.com<br>www.kisane.com  | ES2 200  |               |  |   |
| 102000201881                             | NEWTON-A                 | BAM                      | Main Ver. 1.8, Reco Ver. 1.8                   | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-17    | no   | 62  |
| 101000201891                             | K5-A                     | BPM                      | Main Ver. 1.8 Reco Ver. 1.8                    | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-17    | yes  | 62  |
| 101000201777                             | LS-300                   | BPM                      | Main Ver. 10.0 Reco Ver. 10.0                  | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-16    | yes  | 62  |
| 101000201788                             | LS-200F                  | BPM                      | Main Ver. 10.0 Reco Ver. 10.0                  | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-10-16    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr  | ES2 200   |               |  |   |
| 102000201734                             | K2A                      | BAM                      | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-15    | no   | 62  |
| 101000201744                             | K5A1                     | BPM                      | Main Ver. 1.8 Reco<br>Ver. 1.8                 | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                     | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-15    | yes  | 62  |
| 102000201756                             | LS-200V                  | BAM                      | Main Ver. 10.0 Reco<br>Ver. 10.0               | LIKESYS CO.,LTD<br>8 Gwangyeo-ro<br>99beon-gil, Gonjiam-eup<br>12801<br>Gwangju-si<br>Gyeonggi-do<br>Korea<br>ko.dongjoon@likesys.co.kr<br>www.likesys.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-15    | no   | 62  |
| 101000185174                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR 1.36.302                                   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-10-11    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | 81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000185185                             | BPS C4                   | BPM                      | EUR 1.36.352   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-11    | yes  | 62  |
| 101000183515<br>101000183526             | BPS C5<br>BPS C2         | BPM                      | EUR Version :<br>20.30.000   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000191991                             | BPS C1s                  | BPM                      | EUR_F02.119  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000192004                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.119 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-10-10    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                             | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Germany<br>www.gi-de.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 101000192015                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.119 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000201664                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 2.3<br>(12-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.120 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000201675                             | BPS C1                   | BPM                      | HW Rel. 3.0<br>(19-track<br>mechanical<br>Thickness Sensor)<br>EUR_F02.120 | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000201686                             | BPS C1s                  | BPM                      | EUR_F02.120  | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
|  |                          |                          |  |   |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului                | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)                           | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000201697<br>101000201700             | BPS C5<br>BPS C2                        | BPM                      | EUR Version :<br>20.31.000   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 101000201711<br>101000201722             | ProNote 1.5F<br>Procoin ProNote<br>1.5F | BPM                      | EUR V3.060   | Giesecke+Devrient<br>Currency<br>Technology GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>161<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-10    | yes  | 62  |
| 102000201643<br>102000201654             | ND8000<br>hbw VC10000                   | BAM                      | 3.0.2.0  | Beijing Royal<br>Aviaton Tech Co, Ltd<br>Room 905, Fudi<br>Mansion, No 9,<br>Anningzhuang West<br>Street<br>100085<br>Hadian District,<br>Beijing<br>China<br>www.banking-<br>machine.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-08    | no   | 62  |
| 103000191824                             | Vertera 6G                              | TARM                     | SDA II Fitness<br>Sorting Compliant<br>Model Package:<br>536-87-0978 v29 | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-07    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000201551   | Cummins Allison Jet Scan IFX1 i427   | BPM                      | EUR 7.33, CFF 7.20F                            | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02    | yes  | 62  |
| 101000201595   | Cummins Allison Jet Scan IFX2 i427   | BPM                      | EUR 7.33, CFF 7.20F                            | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02    | yes  | 62  |
| 102000201609   | Cummins Allison Jet Scan IFX3 i436   | BAM                      | EUR 7.33                                       | Crane Payment Innovation Inc<br>3222 Phoenixville Pike<br>Suite 200<br>PA 19355<br>Malvern<br>USA<br><a href="https://www.cranepi.com">https://www.cranepi.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-02    | no   | 62  |
| 102000201426<br>102000201437<br>102000201448<br>102000201459<br>102000201460<br>102000201471<br>102000201482<br>102000201493<br>102000201507 | BCS-160<br>DM-150D<br>BNC-7100<br>BCS-150 PLUS<br>BCS-160 PLUS<br>ZSA 3500SN<br>SKTM 8002<br>Magner 152DC<br>Magner 152DC+ | BAM                      | Mainboard: 010512,<br>Imageboard:<br>020512    | Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-01    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000201518<br>102000201529<br>102000201530 | SK-170V<br>DTK-3100 PLUS<br>Magner 152       |                          |  | info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com  |   |               |  |   |
| 101000201766                                 | SC-8550                                      | BPM                      | Denomination Sorter<br>EU-SCS85-2              | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-10-01    | yes  | 62  |
| 103000192335<br>103000192346                 | RBG-200<br>RZ-200                            | TARM                     | HVD-210<br>6623                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-27    | yes  | 62  |
| 103000192357<br>103000192368                 | RBG-200<br>RZ-200                            | TARM                     | HVD-200<br>6623                                | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-27    | yes  | 62  |
| 102000119094<br>102000119107                 | BankInStore<br>BankInStore -<br>Board CA1107 | BAM                      | CIS IR<br>AMIS-710207-A4<br>CP1814             | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000119118                             | BankInStore              | BAM                      | SWL2R2216N-13042<br>5<br>CP1819                | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26    | no   | 62  |
| 103000200983                             | Z1 HRCE                  | TARM                     | JDU-70<br>EUR:AA03                             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26    | yes  | 62  |
| 103000200994                             | Z1 HRCE                  | TARM                     | JDU-65<br>EUR:AA13                             | Sigma S.p.A.<br>Via Po 14<br>63017<br>Altidona (FM)<br>Italy<br>www.sigmaspa.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-26    | yes  | 62  |
| 101000200867<br>101000200890             | GA-QFJ3201<br>BT-3201    | BPM                      | V2.1   | Shangai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-19    | yes  | 62  |
| 102000200879<br>102000201380             | BT-800<br>SH-208C        | BAM                      | IMG: 1.0.1.2.3.1                               | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH  | ES1 All<br>Denominations  | 2024-09-19    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                    | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om              | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000125024<br>101000125035                 | GA-QFJ2101<br>BT-2101                       | BPM                      | EUR.02.05                                      | Shangai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-18    | yes  | 62  |
| 101000154155<br>101000154166<br>101000154177 | GA-QFJ2101 A10<br>JBYD GA200<br>BT-2101 A10 | BPM                      | EUR.03.03                                      | Shangai Guao<br>Electronic<br>Technology Co., Ltd.<br>6,Alley 1225 TonPu<br>Road, PuTuo Distric<br>Shanghai<br>China<br>sales@gooao.cn<br>www.gu-ao.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-18    | yes  | 62  |
| 102000200824                                 | Bimac B-666E                                | BAM                      | C60545   | Prema GmbH<br>Tychbodenstrasse 9<br>4663<br>Oftringen<br>Switzerland<br>sascha.steinmann@<br>prema.ch<br>www.prema.ch                                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-09-11    | no   | 62  |
| 102000200857                                 | BIMAC B-666                                 | BAM                      | M6243  | Prema GmbH  | ES1 All   | 2024-09-11    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Tychbodenstrasse 9<br>4663<br>Oftringen<br>Switzerland<br>sascha.steinmann@prema.ch<br>www.prema.ch                                   | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000200492                             | DL-2000                  | BAM                      | Roller Friction Feeding System<br>240807       | Billcon Corporation<br>2-5-24 Kuji Takatsu-ku<br>2130032<br>Kawasaki<br>Japan<br>www.billcon.co.jp                                    | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2024-09-04    | no   | 62  |
| 102000200517                             | Safescan 2985-SX<br>G3   | BAM                      | 2985SXG3-E08                                   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                         | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                  | 2024-09-03    | no   | 62  |
| 104000200508                             | Scan Coin AB<br>SDS-760  | TAM                      | N-Gen F<br>RECO Ver: 1.40V                     | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-30    | no   | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 103000200460<br>103000200471<br>103000200482                 | LTA-380<br>LTA-450<br>LTA-100                                      | TARM                     | BV3<br>GAUL2408270E                            | ATEC Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyoro, Bundang-gu, Seongnam-si 13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br><a href="http://www.atecap.kr">http://www.atecap.kr</a>                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-27    | yes  | 62  |
| 102000199499<br>102000199503<br>102000199514                 | CA-10<br>CA-20<br>CA-10N   | BAM                      | MG1004AJ53                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br><a href="http://www.grgbanking.com">www.grgbanking.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-14    | no   | 62  |
| 101000199454   | CM200V   | BPM                      | M81004A360                                     | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br><a href="http://www.grgbanking.com">www.grgbanking.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-13    | yes  | 62  |
| 103000199365<br>103000199376<br>103000199387<br>103000199398 | DT-7000TCR71<br>DT-7000P2800NL<br>DT-7000P2800NLR<br>DT-7000P2800N | TARM                     | UNV-010<br>V28004A021                          | GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br><a href="http://www.grgbanking.com">www.grgbanking.com</a> | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-12    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 104000199242<br>104000199253<br>104000199264<br>104000199275<br>104000199286<br>104000199297 | DT-7000P2600<br>DT-7000P2600E<br>DT-7000P2600N<br>DT-7000P2600S<br>DT-7000P2600L<br>DT-7000P2600C | TAM                      | MG1004AJ53                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial<br>Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-09    | no   | 62  |
| 101000199307<br>101000199318<br>101000199329<br>101000199330<br>101000199341<br>101000199352 | CM400<br>CM300<br>CM-NLU-G1<br>CM600<br>CM800<br>CM3000   | BPM                      | V43004A360                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial<br>Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-09    | yes  | 62  |
| 101000198885<br>101000198896<br>101000198909   | CM200VN<br>CM300N<br>CM400N   | BPM                      | V4N004EC03                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial<br>Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-08    | yes  | 62  |
| 101000198910<br>101000198921<br>101000198932   | CM100V<br>CM100VA<br>CM100VC  | BPM                      | MJ1004AJ53                                     | GRG Banking<br>Equipment Co Ltd<br>9, 11 Kelin Road<br>Science City<br>High-tech Industrial<br>Development Zone<br>Guangzhou<br>China<br>www.grgbanking.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-08    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | m   |  |               |  |   |
| 101000161735   | NC-9500   | BPM                      | EUR:002.015                                    | Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-08-06    | yes  | 62  |
| 103000186100<br>103000186111<br>103000186122<br>103000186133<br>103000186144<br>103000186155<br>103000186166<br>103000186177<br>103000186188<br>103000186199 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1060                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-31    | yes  | 62  |
| 103000185984<br>103000185995   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1060                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-30    | yes  | 62  |
| 103000186008<br>103000186019<br>103000186020<br>103000186031<br>103000186042<br>103000186053<br>103000186064   | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact   | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1060                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-07-30    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 103000186075<br>103000186086<br>103000186097   | CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050  |                          |  | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 103000186612<br>103000186623<br>103000186634<br>103000186645<br>103000186656<br>103000186667<br>103000186678<br>103000186689<br>103000186690<br>103000186703 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>060            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-30    | yes  | 62  |
| 103000185928<br>103000185939   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>060            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-29    | yes  | 62  |
| 103000186360<br>103000186371<br>103000186382<br>103000186393<br>103000186406<br>103000186417<br>103000186428<br>103000186439<br>103000186440<br>103000186451 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>060            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-29    | yes  | 62  |
| 101000118753   | IBS-1000  | BPM                      | CM-1501<br>APL_DB:100102.EUR                   | Toshiba Corporation<br>1-1, Shibauru   | ES1 All<br>Denominations  | 2024-07-26    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          | DMAN FM:1.1.3.0                                | 1-chrome, Minato-ku<br>105-8001<br>Tokio<br>Japan<br>www.toshiba.co.jp   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000198512                             | NC-7101                  | BPM                      | EUR 002.110                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-24    | yes  | 62  |
| 102000179440                             | NC-6100                  | BAM                      | EUR 002.007                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-23    | no   | 62  |
| 101000198501                             | NC-8500                  | BPM                      | EUR002.015                                     | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-23    | yes  | 62  |
| 101000154473                             | Holenburg HT 8030        | BPM                      | C25  | Internet-European<br>Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2024-07-19    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Piacenza Italy<br>www.iternet-securitysystems.com  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000198363   | Scan Coin SC-8100   | BAM                      | Count and authenticate notes 002.010           | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp Rijnzathe 12 3454PV De Meern Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-15    | no   | 62  |
| 103000184108<br>103000184119<br>103000184120<br>103000184131<br>103000184142<br>103000184153<br>103000184164<br>103000184175<br>103000184186<br>103000184197 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCA<br>MOVE_AWAA_EUR_1059                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1 33106 Paderborn Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-11    | yes  | 62  |
| 103000184632<br>103000184643<br>103000184654<br>103000184665<br>103000184676<br>103000184687<br>103000184698<br>103000184701<br>103000184712<br>103000184723 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWCC<br>MOVE_AWAA_EUR_1059                | Diebold Nixdorf Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1 33106 Paderborn Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-11    | yes  | 62  |
| 101000198339   | V-Series  | BPM                      | V001.010                                       | CPS Service and Support Ltd  | ES1 All Denominations  | 2024-07-11    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.<br>world<br><a href="https://www.serviceandsupport.co.uk/">https://www.serviceandsupport.co.uk/</a> | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 103000183642<br>103000183653<br>103000183664<br>103000183675<br>103000183686<br>103000183697<br>103000183700<br>103000183711<br>103000183722<br>103000183733 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_CWCA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-10    | yes  | 62  |
| 103000184006<br>103000184017<br>103000184028<br>103000184039<br>103000184040<br>103000184051<br>103000184062<br>103000184073<br>103000184084<br>103000184095 | CINEO C6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6030<br>CS 6030<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CS 6040<br>CS 6040 Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6050 | TARM                     | MOVE_AWAA<br>MOVE_AWAA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-10    | yes  | 62  |
| 103000184610<br>103000184621   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWCC<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixdorf.com  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-07-10    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |   |                          |  | orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com  | ES2 200   |               |  |   |
| 104000183621<br>104000183632   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TAM                      | MOVE_PWAA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09    | no   | 62  |
| 103000184200<br>103000184211<br>103000184222<br>103000184233<br>103000184244<br>103000184255<br>103000184266<br>103000184277<br>103000184288<br>103000184299 | CINEO C6040<br>CS 6040<br>CINEO C6020<br>CS 6020<br>CINEO C6040<br>Compact<br>CINEO C6050<br>CS 6040 Compact<br>CS 6050<br>CINEO C6030<br>CS 6030 | TARM                     | MOVE_CWAA<br>MOVE_CWAA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09    | yes  | 62  |
| 103000184541<br>103000184552   | CINEO C6010<br>CS 6010  | TARM                     | MOVE_PWBA<br>MOVE_PWBA_EUR_1<br>059            | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09    | yes  | 62  |
| 101000198271<br>101000198282<br>101000198293   | Eagle Eye 7 FS<br>Magner 155 F<br>GC-1000 EE  | BPM                      | 6.82   | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil<br>Seocho-gu  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2024-07-09    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului                   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)   | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | 137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 102000198307<br>102000198318<br>102000198329 | Eagle Eye 7 VS<br>Magner 155 V<br>GC-350 N | BAM                      | 6.83   | PULOON Technology<br>23-10, Hyoryeong-ro<br>60 gil<br>Seocho-gu<br>137-866<br>Seoul<br>Korea<br>sales2@puloon.co.kr<br>www.puloon.co.kr  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-09    | no   | 62  |
| 104000183983<br>104000183994                 | CINEO C6010<br>CS 6010                     | TAM                      | MOVE_PWCA<br>MOVE_PWAA_EUR_1<br>059  | Diebold Nixdorf<br>Systems GmbH<br>Heinz-Nixdorf-Ring 1<br>33106<br>Paderborn<br>Germany<br>info.de@dieboldnixd<br>orf.com<br>www.dieboldnixdorf.<br>com   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-08    | no   | 62  |
| 101000198237                                 | CPS1800/17/14                              | BPM                      | VME 7.0.0-c5.1 CPS<br>7.6.74R-U CONFIG<br>7.5.4 IDS1<br>7.00031000 IDS2<br>7.00031000 IDSS<br>7.00031000 | CPS Service and<br>Support Ltd<br>Suite 1.01<br>1st Floor, Network<br>House Basing View<br>RG21 4HG<br>Basingstoke<br>United Kingdom<br>David.Campos@cps.<br>world<br><a href="https://www.serviceandsupport.co.uk/">https://www.service<br/>andsupport.co.uk/</a> | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-04    | yes  | 62  |
| 102000198374                                 | Rapidcount X 500                           | BAM                      | 5.0.0.0  | Ratiotec GmbH & Co<br>KG   | ES1 All<br>Denominations  | 2024-07-03    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Max Keith Strasse<br>66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 102000198385                             | Rapidcount X 575         | BAM                      | 3.1.2.4  | Ratiotec GmbH & Co<br>KG<br>Max Keith Strasse<br>66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-03    | no   | 62  |
| 102000198352                             | Tellac-22                | BAM                      | V5.34.   | Musashi Co Ltd<br>20-36, Ginza,<br>Chuoku<br>104-0061<br>Tokyo<br>Japan<br>www.musashinet.co.<br>jp  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-07-02    | no   | 62  |
| 102000198158                             | BCS-165                  | BAM                      | 000002   | Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-25    | no   | 62  |
| 102000198169                             | VS 75                    | BAM                      | 000002   | Suzhou AICASH  | ES1 All   | 2024-06-25    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului     | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |                              |                          |  | CO.Ltd<br>No.6 Yueliangwan<br>Road, Industrial<br>park, Lantingbandao<br>Plaza<br>215000<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>hazeqiao@nucoun.com | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            |               |  |   |
| 101000147565                                 | JL206F                       | BPM                      | 206F2101<br>V206F.21.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18    | yes  | 62  |
| 101000147612<br>101000147623<br>101000147634 | JL206GFF<br>JL206<br>JL206GA | BPM                      | 206GFF2101<br>V206GFF.21.01                    | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18    | yes  | 62  |
| 102000197998                                 | JL206V                       | BAM                      | 206V2101<br>V206V.21.02                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18    | no   | 62  |
|  |                              |                          |  |  |   |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului     | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000198000                                 | JL5010                   | BPM                      | 50102101<br>V5010.21.02                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-18    | yes  | 62  |
| 101000197919<br>101000197920<br>101000197931 | K4<br>K12<br>K8          | BPM                      | Fitness Sorter<br>EUR:CA0B                     | Laurel Bank<br>Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomon<br>Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17    | yes  | 62  |
| 101000197953                                 | JL3031                   | BPM                      | 30312101<br>V3031.21.02                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17    | yes  | 62  |
| 101000197964                                 | JL305E                   | BPM                      | 305E2101<br>V305E.21.02                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany              | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17    | yes  | 62  |
| 101000197975                                 | JL303                    | BPM                      | 3032101<br>V303.21.02                          | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-  | ES1 All<br>Denominations  | 2024-06-17    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                           | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                             |               |  |   |
| 101000197986   | JL3100   | BPM                      | 31002101<br>V3100.21.01                        | Julong Europe GmbH<br>Friedrich-Ebert-<br>Anlage 36<br>60325<br>Frankfurt<br>Germany  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-17    | yes  | 62  |
| 101000197500   | Safescan 2995-SX<br>G3                             | BPM                      | 2995SXG3-G08                                   | Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13    | yes  | 62  |
| 101000197691<br>101000197704                                 | USF-VT2<br>USF-VT3                                 | BPM                      | USF-VT BV<br>EUR: v5.0.0                       | Glory Global<br>Solutions<br>Thomas-Edison-Platz<br>1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13    | yes  | 62  |
| 101000197771<br>101000197782<br>101000197793<br>101000197806 | ST-150F<br>iHunter+F<br>iHunter2.0F<br>Magner 175F | BPM                      | 2024_06  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2024-06-13    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 101000197817<br>101000197828   | GBS ST-150F<br>Multicash ST-150F   |                          |  | 1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr   | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000197839<br>101000197840<br>101000197851<br>101000197862<br>101000197873<br>101000197884<br>101000197895 | ST-350<br>MAGNER350<br>ST-350N<br>ST-300<br>ST-300N<br>Magner300<br>iSORTER                      | BPM                      | V 1.2.5  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13    | yes  | 62  |
| 101000197908   | MS-4200  | BPM                      | 0.0.0.1  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-13    | yes  | 62  |
| 101000197588<br>101000197599<br>101000197602<br>101000197613<br>101000197624<br>101000197635<br>101000197646 | iH-110F<br>iH-110FB<br>iH-110FS<br>New i-Hunter F<br>Magner 165F<br>Magner 165FB<br>Magner 165FS | BPM                      | V 0.1.5  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-06-12    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
| 101000197657   | Magner 150NF   |                          |  | South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr  | ES2 200  |               |  |   |
| 101000197668<br>101000197679   | iH-210<br>Magner250  | BPM                      | V 0.1.5  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170 Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-12    | yes  | 62  |
| 102000197716<br>102000197727<br>102000197738<br>102000197749<br>102000197750<br>102000197761 | ST-150<br>iHunter+<br>iHunter2.0<br>Magner 175<br>GBS ST-150<br>Multicash ST-150 | BAM                      | 2024_06  | Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si 445-170 Gyeonggi-do South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-12    | no   | 62  |
| 101000195826   | SL-250F  | BPM                      | SL-MAIN_V07                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital Tower Billant 222-7, Guro-Dong, Goro-Gu 152-777 Seoul Korea<br>www.lidix.co.kr  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11    | yes  | 62  |
|  |  |                          |  |   |  |               |  |   |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
| 102000197271   | SH-08V  | BAM                      | Main: 20240312A<br>Image: 3.0<br>A8611253      | Nanjing<br>NUMENMATIC TECH<br>Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B<br>Building, PingYang<br>325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.<br>com<br>www.numenmatic.c<br>om                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11    | no   | 62  |
| 101000197281   | NC-7500   | BPM                      | EUR 002.110                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.c<br>om  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11    | yes  | 62  |
| 102000197340<br>102000197351<br>102000197362<br>102000197373<br>102000197384<br>102000197395 | iH-110<br>iH-110 S<br>iH-110 B<br>Magner 165<br>Magner 165 S<br>Magner 165 BC   | BAM                      | 0.1.5  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-<br>tsol.co.kr<br>www.hitachi-<br>tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-11    | no   | 62  |
| 101000197463<br>101000197474<br>101000197485<br>101000197496                                 | ST-150NF<br>Magner 175FF<br>MultiCash<br>ST-150NF<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS-F | BPM                      | V1.0.5   | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-06-11    | yes  | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)               | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                                 | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr   | ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000197545<br>102000197556<br>102000197567<br>102000197578 | ST-150NV<br>Magner 175V<br>i-Hunter 2.0 Dual<br>CIS<br>MultiCash<br>ST-150NV | BAM                      | V 1.0.5  | Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            | 2024-06-11    | no   | 62  |
| 103000197294   | THR 250  | TARM                     | Librería:<br>EUR_030624_U2<br>FW: 16b_6a1.2<br>SW: 8V03.3.11 | Cashphenix, S.L.<br>Avda. Camino de lo<br>Cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@cashphenix.com<br>www.cashphenix.com                          | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200            | 2024-06-06    | yes  | 62  |
| 103000197329   | THR 150  | TARM                     | Hart-CPU-Key<br>40F-26Z                                      | Cashphenix, S.L.<br>Avda. Camino de lo<br>Cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@cashphenix.com<br>www.cashphenix.com                          | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES1 500<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50 | 2024-06-05    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | m   | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 103000186747                             | THR 150                  | TARM                     | Hart-CPU-Key<br>40F-26Y                        | Hart Automation S.L.<br>Avda. Camino de lo<br>cortao, 34<br>28703<br>San Sebastián de los<br>Reyes (Madrid)<br>Spain<br>rgomeze@hart-<br>automation.com<br>www.cashphenix.co<br>m | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-03    | yes  | 62  |
| 102000197179                             | NEWTON3-V                | BAM                      | Main: v1.8, Reco:<br>v1.8                      | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-03    | no   | 62  |
| 101000197214                             | NEWTON3-F                | BPM                      | Main: v1.8, Reco:<br>v1.8                      | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com                                       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-06-03    | yes  | 62  |
| 103000167824                             | RollerMatik              | TARM                     | CP2213   | Cespro S.R.L.<br>Via Baldanzese 162<br>50041<br>Calenzano (Fi)<br>Italy<br>www.cespro.it  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-05-28    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  |  | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 104000197160<br>104000197182<br>104000197193<br>104000197206   | Pay Complete<br>SDS-500<br>SDS-500<br>SDS-520<br>SDS-550   | TAM                      | CDM<br>V 1.084.xx                              | Scan Coin AB<br>Jägershillgaten 26<br>SE-213 75<br>Malmö<br>Sweden<br>info@scancoin.se<br>www.scancoin.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-28    | no   | 62  |
| 102000196624<br>102000196635<br>102000196646<br>102000196657<br>102000196668<br>102000196679<br>102000196680<br>102000196691<br>102000196704 | InLane 300<br>InLane 300 Depo<br>InLane 600<br>InLane 600 Depo<br>InLane 900<br>KIOSK@ InLane<br>300 Depo<br>InLaneB<br>InLaneC<br>InLaneS | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-109001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-21    | no   | 62  |
| 103000196716   | AST9000  | TARM                     | BVZ22<br>BVZ22EUT-<br>AA000023                 | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-21    | yes  | 62  |
| 102000196726<br>102000196737<br>102000196748<br>102000196759<br>102000196760<br>102000196771   | SDM-100C<br>SDM-100H<br>SDM-100S<br>SDM-100C MAXI<br>SDM-100H MAXI<br>SDM-100S MAXI  | BAM                      | BV1000<br>B1-EUR-109001                        | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2024-05-21    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  |  | ES2 200   |               |  |   |
| 104000197035   | VS5000   | TAM                      | EUR V5.30                                      | Vivex Group d.o.o.<br>Konstantina<br>Jovanovica 41<br>11080<br>Beograd<br>Serbia<br>Nemanja.jovanovic<br>@vivex.rs<br>www.vivex.rs                   | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-21    | no   | 62  |
| 103000196909<br>103000196910<br>103000196921<br>103000196932<br>103000196943<br>103000196954<br>103000196965<br>103000196976<br>103000196987<br>103000196998<br>103000197001<br>103000197012 | CM18<br>CM18T<br>CM18b<br>CM18EvoT<br>CM18Evo<br>CM18 DaVinci<br>CM18 DaVinciT<br>Arca R2000 S<br>Arca R2000 T<br>Arca R2200<br>Arca R3000 S<br>Arca R3000 T | TARM                     | RS32<br>ZF08.EUF013.02                         | Sesami<br>Technologies srl<br>Via Statale 17<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br><a href="https://www.sesami.it">https://www.sesami.it</a><br>o/it | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-17    | yes  | 62  |
| 101000178108   | V&T-8800+  | BPM                      | V4.0   | V&T (Wei Ke)<br>5F, Nm 170-1 Hsin-<br>yi Road Sec 3<br>10658<br>Taipei City<br>Taiwan<br>www.vtc.com.tw  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-15    | yes  | 62  |
| 102000178030   | Newton V Mod. Uni  | BAM                      | Main Ver. 7.12<br>Reco Ver. 7.15<br>(EUR)      | Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2024-05-08    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
|  |  |                          |  | South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com   | ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000178040   | Newton F Mod. Uni  | BPM                      | Main Ver. 7.12<br>Reco Ver. 7.15<br>(EUR)      | Kisan Electronics Co Ltd<br>Seongsui-ro 20-gil<br>35, Seongdong-gu<br>04787<br>Seoul<br>South Korea<br>info@kisane.com<br>www.kisane.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-08    | yes  | 62  |
| 103000196099<br>103000196102<br>103000196113   | LTA-380<br>LTA-100<br>LTA-450  | TARM                     | BV3<br>GAUL2404270E                            | ATEC Co. Ltd.<br>9F, 7, 289, Pangyo-ro, Bundang-gu,<br>Seongnam-si<br>13488<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>http://www.atecap.kr        | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-05-06    | yes  | 62  |
| 103000177007<br>103000177018<br>103000177029<br>103000177030<br>103000177041<br>103000177052<br>103000177063<br>103000177074<br>103000177085<br>103000177096<br>103000177109<br>103000177110 | AST7000NT-R5<br>AST7000NT<br>AST7000-FT<br>AST7000-FT ER<br>AST7016<br>AST7008W<br>AST7008WB<br>AST7008C<br>AST7008CB<br>AST7008H<br>AST7008HB<br>AST7008S | TARM                     | BV5000<br>BVCM117-EUR11900                     | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                                 | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-29    | yes  | 62  |
| 102000177120<br>102000177131<br>102000177142<br>102000177153<br>102000177164   | SDM500C<br>SDM500<br>SDM500W<br>SDM500H<br>SDM500CB  | BAM                      | BV5000<br>BVCM117-EUR11900                     | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy  | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2024-04-29    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului   | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------|--|---|
| 102000177175<br>102000177186<br>102000177197<br>102000177200<br>102000177211<br>102000177222<br>102000177233<br>102000177244<br>102000177255<br>102000177266<br>102000177277   | SDM500WB<br>SDM500HB<br>SDM500WM<br>SDM500HM<br>SDM500S<br>SDM500CL<br>SDM500WL<br>SDM500HL<br>SDM500SL<br>SDM500WML<br>SDM500HML  |                          |  | info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |               |  |   |
| 101000177287<br>101000177298<br>101000177301<br>101000177312<br>101000177323<br>101000177334<br>101000177345<br>101000177356<br>101000177367<br>101000177378<br>101000177389<br>101000177390<br>101000177403<br>101000177414<br>101000177425<br>101000177436<br>101000177447<br>101000177458<br>101000177469<br>101000177470 | SDM504S<br>SDM501S<br>SDM501C<br>SDM504C<br>SDM503<br>SDM503RC<br>SDM503RH<br>SDM503RS<br>SDM503R<br>8800S<br>8800C<br>8400C<br>8400S<br>CASHERE<br>SDM502C<br>SDM502S<br>SDM503C<br>SDM503S<br>SDM505C<br>SDM505S | BPM                      | BV5000<br>BVCM117-EUR11900<br>0                | Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it       | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-29    | yes  | 62  |
| 102000195963<br>102000195974   | NC-6500<br>BEAM  | BAM                      | EUR 002.118                                    | Masterwork<br>Automodules<br>4F, 223, Chong Yang<br>Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.c | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-29    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | om  |   |               |  |   |
| 102000195770                             | ML-2VS                   | BAM                      | ML-MAIN_V04S                                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-17    | no   | 62  |
| 101000195780                             | ML-2FS                   | BPM                      | ML-MAIN_V04S                                   | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-17    | yes  | 62  |
| 102000195792                             | ML-2V                    | BAM                      | ML-MAIN_V09                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-17    | no   | 62  |
| 101000195804                             | ML-2F                    | BPM                      | ML-MAIN_V09                                    | Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-17    | yes  | 62  |
| 102000195816                             | SL-250                   | BAM                      | SL-MAIN_V07                                    | Lidix Co Ltd  | ES1 All   | 2024-04-17    | no   | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului  | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software)     | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                           |                          |  | 505 Kolon Digital Tower Billant 222-7, Guro-Dong, Goro-Gu 152-777 Seoul Korea www.lidix.co.kr   | Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200         |               |  |   |
| 102000195703                             | Numenmatic SH-208C        | BAM                      | Mainboard: CIS; IR; MG; UV; Motor; SW1: 1.01.2.3.0 | Nanjing NUMENMATIC TECH Co., LTD 606#, Jiuzhou B Building, PingYang 325400 WenZhou City China brian@numenmatic.com www.numenmatic.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-16    | no   | 62  |
| 102000195736<br>102000195747             | DSC-100 MultiCash DSC-100 | BAM                      | 03.00  | Colink International Co.,LTD. 4F, NO.70, Roosevelt Road Section 2 10084 Taipei Taiwan colink@ms64.hinet.net                           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-16    | no   | 62  |
| 102000195758<br>102000195769             | MIB-10D MultiCash MIB-10D | BAM                      | Main: 3.0 Image: 4.0                               | Hyundai MIB International Co. Ltd. 3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil 15850 Gunpo-si, Gyeonggi-                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-16    | no   | 62  |





| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com                                      |  |               |  |   |
| 101000195724                             | USF-50                   | BPM                      | 0409   | Glory Global Solutions<br>Thomas-Edison-Platz 1<br>63263<br>Neu-Isenburg<br>Germany<br>www.gloryglobalsolutions.com               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-11    | yes  | 62  |
| 101000195655                             | Rapidcount X 600F        | BPM                      | C27-1-   | Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                                  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-10    | yes  | 62  |
| 101000175241                             | BC 295SD                 | BPM                      | C25-1-   | Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-09    | yes  | 62  |
| 101000194778                             | SB-2000EX                | BPM                      | Main 1.03 Image 1.03                           | Hyundai MIB International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17,  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2024-04-09    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|--|---|
|  |                          |                          |  | Gosan-ro 148beongil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |               |  |   |
| 102000194780                             | SCAN COIN SC-8220        | BAM                      | Denomination Sorter C24-7                      | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-09    | no   | 62  |
| 101000194790                             | Scan Coin SC-8220F       | BPM                      | Denomination Sorter C24-6                      | Suzo international<br>NL. B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com           | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-09    | yes  | 62  |
| 101000176889                             | Ntegra Plus Fitness      | BPM                      | NTEGRA PLUS FITNESS BV<br>EUR_F : 2.4          | Glory Global Solutions<br>(International)<br>Limited<br>Forest View<br>Crockford Lane<br>Chineham Business Park<br>RG24 8QZ<br>Basingstoke      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-04    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului | Denumirea echipamentului   | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului  | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                      | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|----------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------|--|---|
|  |                            |                          |  | United Kingdom<br>philippe.macon@fr.g<br>lory-global.com<br>www.gloryglobalsolu<br>tions.com  |   |               |  |   |
| 102000194531                             | AL-V                       | BAM                      | A03  | ASYS Inc<br>Building A, 25,<br>Deokcheon-ro<br>152beon-gil<br>Manan-gu, Anyang-<br>si,<br>Gyeonggi-do<br>Republic of Korea<br>yang@asys.kr<br>www.asys.kr                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-04    | no   | 62  |
| 101000194541                             | AL-F                       | BPM                      | A03  | ASYS Inc<br>Building A, 25,<br>Deokcheon-ro<br>152beon-gil<br>Manan-gu, Anyang-<br>si,<br>Gyeonggi-do<br>Republic of Korea<br>yang@asys.kr<br>www.asys.kr                             | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-04    | yes  | 62  |
| 102000194553<br>102000194564             | Magner 2000V<br>BKO 175    | BAM                      | A03  | Magner International<br>Corporation<br>2901 SW 149th<br>Avenue Suite 100<br>33207<br>Miramar, Florida<br>USA<br>magner@magnerint<br>ernational.com<br>www.magnerinterna<br>tional.com | ES1 All<br>Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-04    | no   | 62  |
| 101000194574<br>101000194585             | Magner 2000F<br>RIBAO 200F | BPM                      | A03  | Magner International<br>Corporation   | ES1 All<br>Denominations  | 2024-04-04    | yes  | 62  |



| Numărul de identificare a echipamentului                     | Denumirea echipamentului                        | Categoria echipamentului | Identificarea (versiunea de hardware/software) | Datele de contact ale producătorului   | Echipamentul procesează următoarele cupiuri ale bancnotelor euro                   | Data testării | Echipament cu capacitate de sortare în funcție de calitate | Versiunea pachetului de testare utilizat în cadrul testului |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---------------|--|---|
| 101000194596   | BCS-175F  |                          |  | 2901 SW 149th Avenue Suite 100 33207 Miramar, Florida USA<br>magner@magnerinternational.com<br>www.magnerinternational.com | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |               |  |   |
| 103000194360   | NCR Self Service Cash Tender Module 7362        | TARM                     | GSR50 Note Recycler EU0135                     | NCR Financial Solutions Group Ltd 3 Fulton Road DD2 4SW Tayside Dundee United Kingdom<br>www.ncr.com                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-02    | yes  | 62  |
| 103000194451<br>103000194462<br>103000194473<br>103000194484 | Scancoin RCS500<br>RCS900<br>HCM N11<br>HCM N12 | TARM                     | BV5 Zero BVZ22EUT 000023                       | Suzo international NL. B.V. / Suzohapp Rijnzathe 12 3454PV De Meern Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2024-04-02    | yes  | 62  |

Sub rezerva restricției prevăzute în clauza (i) denegării de responsabilitate, testele și rezultatele acestora sunt valabile în toate țările membre ale zonei euro. Prin urmare, producătorul al cărui dispozitiv a fost testat de către o BCN nu trebuie să își supună dispozitivul spre re-examinare la o BCN provenind din altă țară membră a zonei euro.